

- RAPPORTO TECNICO MAPPATURE -
Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento VIII - Programmazione della rete
scolastica - Zona 1 Sud

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PLESSO
ITC TOSCANELLI
VIA CAPO SPERONE, 52
OSTIA (RM)

Sopralluogo del	Documento del	Redatto da
21 Marzo 2019	15 luglio 2019	COGEA S.r.l.

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici

DATI GENERALI				
Edificio visitato	ITC TOSCANELLI			
Indirizzo	Via Capo Sperone, 52 Ostia (RM)			
Persona di riferimento	Geom. Lisi Marco			
Telefono				
Data di costruzione				
Superficie totale dell'edificio (mq)		N° piani	4	
Cantine	☐ SI	☒ NO	Mansarde	☐ SI ☒ NO
Tipo di copertura	☐ tetto	☒ terrazzo	☐ guaina	☐ tegole ☐ lastre

INDICAZIONI SUI MATERIALI SOSPETTI			
1	Materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola	SI	NO
2	Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie	SI	NO
3	Guarnizioni di tubazioni	SI	NO
4	Pannellature (all'interno dell'edificio)	SI	NO
5	Pavimentazioni in linoleum	SI	NO
6	Controsoffittature	SI	NO
7	Serbatoi e vasche	SI	NO
8	Tubazioni Pluviali ed altri discendenti	SI	NO
9	Tubazioni dell'acqua	SI	NO
10	Cucce per cani	SI	NO
11	Caldaie e camini	SI	NO
12	Comignoli e condotti termici	SI	NO
13	Tettoie in eternit	SI	NO
14	Porte (e altre strutture) tagliafuoco	SI	NO
15	Strutture in giardino	SI	NO
16	Guaine impermeabilizzanti	SI	NO

N° riferimento	Materiale individuato	Locale di provenienza	Prelievo campione	
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO
			SI	NO



Considerazioni finali

Nell'edificio in esame, a seguito del sopralluogo effettuato in data 12/03/2019, **non si riscontra presenza di manufatti contenenti amianto.**

(la valutazione non tiene conto, come convenuto, dei locali e degli impianti a servizio della centrale termica).